

监 理 日 志

工程名称：山西吉利一期 8.8MW 分布式光伏项目工程

日期	2018 年 04 月 16 日 星期 一	气候	晴	气温	5-22℃
监理人员动态：李锋伟 郭云强			材料进场、取样见证、合格情况： 无		
施工人员动态：电气：2 人					
施工机械动态：无					
施工进度 部位情况	电气：3#、4#、7#、8#箱逆变接地整改。				
检查发现的 问题	1. 现场巡视，要求箱逆变接地整改焊接严格按照规范施工。 2. 焊接完成后要求施工项目部要敲掉焊渣再进行防腐处理。				
处理措施、 意见、 结果	1.施工项目部已按照规范进行接地整改。				
协调内容或 其他	召开工地例会 012 次会议				
记录人	郭云强		总监签阅		