

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 04 月 02 日

天气: 晴

星期: 一

气温: 6-30℃

工程名称: 山西吉利一期 8.8MW 分布式光伏项目工程

监 理 工 作 情 况	1. 现场巡视, 光伏导轨放置于光伏组件上, 易对光伏组件造成损坏, 现场要求整改, 现场已整改。 2. 严格要求施工单位在进行组件搬运过程中一定要按规范要求搬运, 轻拿轻放, 避免对组件造成影响。 3. 要求施工单位需加快场地硬化施工进度, 以便尽早提前完成施工。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	甘肃海霖电力工程有限公司	1. 物流车间东面组件安装。 2. 3#、4#、7#、8#箱逆变周围场地平整。 3. 施工人员: 9 人
约 其 它 事 项		
本日现场监理人员		李锋伟 郭云强
记录人: 李锋伟		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):
施工现场照片:		

