

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 04 月 05 日

天气: 阴转大风

星期: 四

气温: -7-8℃

工程名称: 山西吉利一期 8.8MW 分布式光伏项目工程

监 理 工 作 情 况	1. 现场巡视, 检查是否存在安全隐患, 一切在可控范围内。 2. 整理监理资料。 3. 学习相关规范要求。 4. 要求施工单位将屋面垃圾及时进行清理, 以防因大风刮至厂房内, 造成不必要的麻烦。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	甘肃海霖 电力工程 有限公司	因刮大风及屋面存有积雪难以施工, 故今日未施工。
约 其 它 事 项		
本日现场监理人员		李锋伟 郭云强
记录人: 李锋伟		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):
施工现场照片:		