

监 理 日 志 ()

日期: 2018年 04 月 07 日

天气: 晴

星期: 六

气温: 0-14℃

工程名称: 山西吉利一期 8.8MW 分布式光伏项目工程

监 理 工 作 情 况	1. 现场巡视, 检查发现施工人员在总装物流车间屋顶吊运电缆桥架盖板时未佩戴安全帽, 已要求现场整改。 2. 现场巡视, 现场检查昨日刮大风未刮飞并损坏组件,。 3. 配合业主、施工项目部清点施工现场电缆桥架数量。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	甘肃海霖 电力工程 有限公司	1. 总装物流车间屋顶电缆桥架盖板吊运。(施工人员 2 人) 2. 总装物流车间屋顶组件固定安装。(施工人员 5 人)
约 其 它 事 项		
本日现场监理人员	李锋伟 郭云强	
记录人: 郭云强	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):	

施工现场照片：

1. 组件安装



2、吊装电缆桥架盖板未佩戴安全帽

