

监 理 日 志

工程名称:

工程

日期	2018 年 5 月 5 日 星期六	气候	阴	气温	11~24℃
监理单位动态: 李峰伟		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 2人					
施工机械动态: 无					
施工进度情况	1. 屋面电气消缺. 2. 材料统计移交业主. 准备 <u>施工项目部</u> 管理人员撤场. 3. 清理垃圾等.				
检查发现的问题	1. 整理监理资料. 2. 与业主方协调沟通. 待施工项目部离场后 我方可否暂时离场相关事宜.				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	李峰伟	总监签阅			

日

监

施

施

施

工

部

位