

监 理 日 志

工程名称:

日期	2018 年 5 月 8 日 星期二	气候	晴	气温	8~26℃
监理单位动态:	李锋伟	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	3人				
施工机械动态:	无				
施工进度情况	1. 调整组件排布汇线敷设整改. 2. 设备内电缆防水封堵堵头消缺整改.				
检查发现的问题	1. 整理监理资料. 2. 现场消缺进行指导工作.				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	李锋伟	总监签阅	人签字		