

监 理 日 志

工程名称:

日期	2018年5月16日 星期日	气候	多云	气温	11~26℃
监理人员动态: 李锋伟		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 4人					
施工机械动态: 无					
施工进度情况	1. 敷设电源线 3x65+2x16 电缆. 直埋. 2. 桥架盖板油漆. 3. 业主方更换电压互感器接地线. (业主1人, 运维2人)				
检查发现的问题	1. 整理监理资料. 2. 巡视现场. 要求施工单位挖电缆沟时注意之前的电缆. 避免损伤电缆.				
处理措施、意见、结果	1. 现场已按要求做好安全文明施工.				
协调内容或其他					
记录人	李锋伟	总监签阅			