

监 理 日 志

工程名称:

日期	2018年5月17日 星期四	气候	阴	气温	12~29℃
监理人员动态: 李锋伟			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: 3人					
施工机械动态: 无					
施工进度情况	1. 配合厂家进行调试, 预防保护。 2. 检查是否有影响并网发电的问题, 并进行整改。				
检查发现的问题	1. 整理监理资料。 2. 配合业主、厂家进行调试, 并学习一些相关知识。 3. 要求施工单位做好安全文明施工, 保持设备内干净整洁。				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他	暂未并网, 并网手续未到位。				
记录人	李锋伟	总监签阅			