

监 理 日 志

工程名称:

日期	2019年5月27日 星期二	气候	晴	气温	7~21℃
监理单位动态: 李峰伟		材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态: 2人					
施工机械动态: 无					
施工进度情况	1. 11柜并网发电试运期间维修故障检查. 2. 后台厂家调试.				
检查发现的问题	1. 整理监理资料. 2. 配合后台厂家. 业主进行调试. 厂内光伏区并网投运. 3. 配合业主. 对试运期间发生故障进行检查. 有问题的及时要求施工单位及时整改.				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	李峰伟	总监签阅			