

监 理 日 志

工程名称：山西吉利一期 8.8MW 分布式光伏项目工程

日期	2018 年 06 月 01 日 星期 四	气候	晴	气温	12-29℃
监理人员动态：李锋伟			材料进场、取样见证、合格情况： 无		
施工人员动态：无					
施工机械动态：无					
施工进度部位情况	1. 现场无人施工 2. 逆变器厂家更换模块，检查汇流箱				
检查发现的问题	1. 现场巡视，无人施工，安全在可控范围内。 2. 现场巡视，配合业主方、厂家、进行模块更换，检查汇流箱。 3. 跟随厂家学习电气知识。				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他	1. 正泰技术部翟工来现场检查工作。				
记录人	李锋伟	总监签阅			