

监 理 日 志

工程名称：山西吉利一期 8.8MW 分布式光伏项目工程

日期	2018 年 06 月 05 日 星期二	气候	晴	气温	12-31℃
监理人员动态：李锋伟	材料进场、取样见证、合格情况： 无				
施工人员动态：1 人					
施工机械动态：无					
施工进度部位情况	1. 1 名施工人员进行设备四周围栏门进行安装并对之前围栏缺少螺栓，未紧固到位之处进行整改。				
检查发现的问题	1. 现场巡视，要求施工人员对围栏门进行安装时要紧固到位。 2. 配合业主方、运维人员、开发人员接受晋中市某电视台新闻联播进行简单电站采访（不是专访） 3. 学习光伏规范要求。				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他	1. 晋中市某电视台新闻联播进场记者 4 人。				
记录人	李锋伟	总监签阅			