

监 理 日 志

工程名称：山西吉利一期 8.8MW 分布式光伏项目工程

日期	2018 年 06 月 08 日 星期 五	气候	中雨	气温	10-26℃
监理人员动态：李锋伟			材料进场、取样见证、合格情况： 无		
施工人员动态：无					
施工机械动态：无					
施工进度部位情况	1.现场无人施工。				
检查发现的问题	1. 现场巡视，安全在可控范围内。 2. 学习光伏规范知识，并整理监理资料。 3. 配合业主方、运维人员一起排查屋面彩钢瓦可能漏雨之处并进行修复。				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	李锋伟	总监签阅			