

监 理 日 志

工程名称：山西吉利一期 8.8MW 分布式光伏项目工程

日期	2018 年 06 月 11 日 星期 一	气候	多云	气温	15-32℃
监理人员动态：李锋伟			材料进场、取样见证、合格情况： 无		
施工人员动态：无					
施工机械动态：无					
施工进度 部位情况	1.现场无人施工。				
检查 发现的 问题	1. 现场巡视，安全在可控范围内。 2. 配合运维人员、业主项目经理一起排查电量相差原因。 3. 配合业主方、开关柜厂家、运维人员一起排查 UPS 电源投运不上原因所在。				
处理 措施、 意见、 结果					
协调内 容或其 他	1. 开关柜厂家 1 人。 2. 1#箱变 UPS 电源投运不上。				
记录人	李锋伟	总监签阅			