

监 理 日 志

工程名称：山西吉利一期 8.8MW 分布式光伏项目工程

日期	2018 年 07 月 02 日 星期 一	气候	晴	气温	19-33℃
监理人员动态：李锋伟			材料进场、取样见证、合格情况： 无		
施工人员动态：无					
施工机械动态：无					
施工进度 部位情况	1. 现场无人施工。 2. 做检修通道的两名施工人员在堆放夹具仓库（吉利厂外）对夹具材料等进行分类统计。				
检查发现的 问题	1. 现场巡视，安全在可控范围内。 2. 学习监理相关规范知识。				
处理措施、 意见、 结果					
协调内容或 其他	1. 与业主方项目经理进行沟通，询问第三笔监理进度款支付情况，结果应该暂未支付。				
记录人	李锋伟		总监签阅		