

监 理 日 志

工程名称：山西吉利一期 8.8MW 分布式光伏项目工程

日期	2018 年 07 月 07 日 星期 六	气候	雷阵雨	气温	19-29℃
监理人员动态：李锋伟			材料进场、取样见证、合格情况： 无		
施工人员动态：无					
施工机械动态：无					
施工进度 部位情 况	1. 现场无人施工。				
检查 发现 的 问 题	1. 现场巡视，安全在可控范围内。 2. 配合业主方一起对屋面进行检查，排查因下雨天屋顶漏水现象并进行简单处理。 3. 催促施工单位尽快进场进行消缺工作，希提前完成项目的移交。				
处理 措施、 意见、 结果					
协调内 容或其 他	1. 与业主方进行交流沟通，项目经理告知我方，其公司将派遣一名同事至山西吉利项目。				
记录人	李锋伟	总监签阅			