

监 理 日 志

工程名称：山西吉利一期 8.8MW 分布式光伏项目工程

日期	2018 年 07 月 17 日 星期二	气候	阴	气温	18-20℃
监理人员动态：李锋伟			材料进场、取样见证、合格情况： 无		
施工人员动态：无					
施工机械动态：无					
施工进度 部位情况	1. 5 名施工人员进行交检车间检修通道材料的散料及夹具安装 2. 2 名施工人员进行消缺工作。				
检查发现的 问题	1. 现场巡视，安全在可控范围内。 2. 配合业主方一起对屋面进行检查，排查因下雨天屋顶漏水现象并进行简单处理。 3. 现场巡视，部分箱逆变设备基础地基塌陷，基础四周散水、台阶出现裂痕及断裂现象，已下发监理通知单（018）要求施工单位进行整改。				
处理措施、 意见、 结果					
协调内容或 其他					
记录人	李锋伟		总监签阅		