

监 理 日 志

工程名称：山西吉利一期 8.8MW 分布式光伏项目工程

日期	2018 年 07 月 24 日 星期二	气候	阴	气温	18-32℃
监理人员动态：李锋伟			材料进场、取样见证、合格情况： 无		
施工人员动态：5 人					
施工机械动态：无					
施工进度 部位情况	1. 5 名施工人员进行总装车间检修通道的夹具安装与禁固，玻璃钢格栅板安装禁固。				
检查发现的 问题	1. 现场巡视，安全在可控范围内。 2. 现场巡视，要求施工单位做好安全文明施工，做到“工完料净人走场清”。 3. 现场巡视，对屋面施工夹具安装间距进行抽查，符合要求。				
处理措施、 意见、 结果					
协调内容或 其他					
记录人	李锋伟		总监签阅		