

监 理 日 志

工程名称:

日期	2017年10月12日 星期 12	气候	雨	气温	17-11℃
监理单位动态: 1人			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态:					
施工机械动态:					
施工进度 部位	3#、6#管顶交架基础新换， 现浇砌块一期顶交架基础				
检查发现的 问题					
处理措施、 意见、结果					
协调内容 或其他					
记录人	明强		总监签阅		