

# 监 理 日 志

工程名称:

日期	2017年10月20日 星期五	气候	多云	气温	13-22℃
监理人员动态: 2人			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态:					
施工机械动态:					
施工进度部位情况	一期支架基础砼浇筑工序已完成水泥顶屋面的75%。 三期做支架穿装工作,现已安装完成砼(7#-8#两车间)				
检查发现的问题					
处理措施、意见、结果					
协调或其他内容					
记录人	蒋 强		总监签阅		