

# 监 理 日 志

工程名称:

日期	2017年 10月 30日 星期一	气候	晴	气温	10-19℃
监理单位动态: /			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态:					
施工机械动态:					
施工进度情况	一期支架与檩条安装。 二期 7#、8# 车间进行支架安装。				
检查发现的问题	巡视发现现场 7# 楼支(后立柱)安装不垂直。 檩条安装不在一条直线。				
处理措施、意见、结果	现要求施工方立即做出整改。				
协调内容 或其他					
记录人	蒋晓	总监签阅			