

监 理 日 志

工程名称:

日期	2017 年 11 月 1 日 星期 二	气候	多云	气温	12-4℃
监理人员动态: 1人			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态:					
施工机械动态:					
施工进度情况	一期现场彩钢瓦屋面进行支架安装, 现场支架安装完成 70%.				
检查发现的问题	现场材料乱堆乱放, 杂物较多.				
处理措施、意见、结果	通知离场时必须清理.				
协调内容或其他					
记录人	蒋 强		总监签阅		