

监 理 日 志

工程名称: 江西南昌16.7兆瓦分布式屋顶光伏发电项目

日期	2017年11月28日 星期二	气候		气温	
监理人员动态: 2人		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 三期铺设电缆6人.					
施工机械动态:					
施工进度情况	光伏区铺设交流电缆, 电缆桥架敷设高压电缆.				
检查发现的问题	1. 穿线管口处理不合格, 施工人员未佩戴安全帽. 未佩戴安全帽 2. 电缆沟未达设计要求.				
处理措施、意见、结果	通知施工单位进行整改安全问题要求做好施工人员安全教育.				
协调内容或其他	无				
记录人	鲁宏	总监签阅	任中峰		