

监 理 日 志

工程名称: 2017年12月19日 星期三		气温
日期	2017年12月19日 星期三	气候
监理人员动态: 2人 施工方人员动态: 8人 施工机械动态:		材料进场、取样见证、合格情况:
施工进度情况	一期7号水塔屋面拉地扁铁焊接 二期6号水塔屋面拉地扁铁焊接、打板	
检查发现的问题	今天二期6号水塔施工2人, 全部没有佩戴安全帽。	
处理措施、意见、结果	现场立即要求施工工人佩戴安全帽, 并要求其施工时注意安全。	
协调内容或其他	无	
记录人	鲁泉	总监签阅 任中峰