

监 理 日 志

工程名称: 江西新余市材料16.7兆瓦分布式屋顶光伏发电项目

日期	2018年1月15日 星期一	气候	多云	气温	
监理人员动态: 2人	材料进场、取样见证、合格情况:				
施工方人员动态: 28人					
施工机械动态: 无					
施工进度情况	一期8号, 9号厂房组件搬运及安装。				
检查发现的问题	现场巡查时发现8号, 9号厂房上面仍有托盘堆放过高的现象, 有极大的安全隐患。部分施工人员在施工过程中不注意保护组件, 导致组件直接与排气管直接接触发生摩擦, 对组件造成了安全隐患。				
处理措施、意见、结果	现场要求总包方立即整改, 但仍未整改。				
协调内容或其他	总包方仍未出具相关安全技术交底资料。				
记录人	鲁宏	总监签阅	任伟峰		