

监 理 日 志

工程名称: 江西新余市林港16.7兆瓦分布式屋顶光伏发电项目

日期	2018年1月17日 星期五	气候	多云	气温	
监理单位动态: 3人		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 20人					
施工机械动态:					
施工进度情况	一期、9号厂房安装组件, 8号厂房安装夹具。				
检查发现的问题	现场巡查时发现9号厂房上面仍然有组件随意堆放, 有组件叠压的现象, 部分工人未佩戴安全帽, 工人有吸烟的现象, 组件搬运过程中仍然有不注意保护组件现象。				
处理措施、意见、结果	针对以上问题向总包以及现场人员及时提出整改, 并不发监理联系单通知单, 但未能及时整改。				
协调内容或其他	无				
记录人	鲁宏	总监签阅	任仲峰		