

监 理 日 志

工程名称: 江西新余市村寨167光伏扶贫屋顶光伏发电项目

日期	2018 年 1 月 24 日 星期三	气候	小雨	气温	
监理单位动态:	3人	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	15人				
施工机械动态:					
施工进度情况	一期8、9号厂房安装组件。				
检查发现的问题	由于天气原因彩钢瓦屋面有点湿滑。				
处理措施、意见、结果	现场要求施工方施工时注意安全。				
协调内容或其他	无				
记录人	鲁宏	总监签阅	任伟峰		