

监 理 日 志

工程名称: 江西新余市林森路7#楼住宅楼及地下室工程

日期	2018年1月26日 星期五	气候	中雨	气温	
监理单位动态:	3人	材料进场。取样见证。合格情况:			
施工方人员动态:	无				
施工机械动态:	无				
施工进度情况	因大雨, 无人施工				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容	无				
记录人	李宏	总监签字	任伟峰		