

监 理 日 志

工程名称: 江西新余木村村 16746.82 分布式光伏发电项目

日期	2018 年 1 月 9 日 星期三	气候	晴	气温	
监理人员动态: 3人 施工方人员动态: 20人 施工机械动态: 无			材料进场、取样见证、合格情况:		

施工进度情况	一期9号楼放16 ² 线, 10号楼做桥架共20人
--------	--------------------------------------

检查发现的问题	现场巡查时发现接地扁铁连接处出现生锈现象, 为做好防腐处理
---------	-------------------------------

处理措施、意见、结果	无
------------	---

协调内容或其他	无
---------	---

记录人	鲁宸	总监签阅	任仲峰
-----	----	------	-----