

监 理 日 志

工程名称:		气候	晴	气温	12-22℃
日期	2017年12月11日 星期二		材料进场、取样见证、合格情况		
监理单位动态:	监理1人				
施工方人员动态:	泥工人员1人				
施工机械动态:	电梯2部				
施工进度情况	1. 修补6#仓库屋面破损后部位; 2名工人, 3名看护; 2. 3人抹预制板基础墙体。 3. 屋面无人施工。(处于停工状态)				
检查发现的问题	1. 现场巡视检查, 预制板抹灰墙体, 要求泥工单位严格按照设计及规范要求进场施工。要求泥工单位严禁再动火。 2. 现场巡视检查, 6#仓库屋面修复破损后部位, 要求泥工单位严格按照规范要求进场施工, 保证安全。				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他	无				
记录人	彭传辉		总监签阅	刘士发	