

# 监 理 日 志

工程名称:

|            |                                                                                                                                                                                                                    |                 |       |    |           |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|----|-----------|
| 日期         | 2017 年 12 月 18 日 星期二                                                                                                                                                                                               | 气候              | 晴     | 气温 | 14℃ - 16℃ |
| 监理人员动态:    | 监理 2 人                                                                                                                                                                                                             | 材料进场、取样见证、合格情况: |       |    |           |
| 施工方人员动态:   | 施工 人员 54 人                                                                                                                                                                                                         |                 |       |    |           |
| 施工机械动态:    |                                                                                                                                                                                                                    |                 |       |    |           |
| 施工进度情况     | 1. 3#、4#、11# 仓库附近 弱电 接线<br>2. 11# 仓库屋面 逆 变器 接线<br>3. 5# 仓库 屋面 风 流 管 接线<br>4. 1# 仓库 屋面 光 伏 线 穿 管                                                                                                                    |                 |       |    |           |
| 检查发现的问题    | 5. 11# 仓库 屋顶 各 护 栏 基 础, 踏 步 平 台 施 工.<br>6. 5# 仓库 - 3# 仓库, 3# 仓库 - 11# 仓库 电 缆 敷 设.<br>7. 原 制 仓 二 次 设 备 接 地 施 工.<br>8. 5# 仓库 屋面 组 件 接 地 线 穿 管.<br>9. 外 墙 施 工.                                                        |                 |       |    |           |
| 处理措施、意见、结果 | 1. 调 阅 巡 视 检 查, 要 求 施 工 单 位 在 原 有 接 线 施 工 过 程 中 严 格 按 设 计 及 规 范 要 求 进 行 操 作, 确 保, 确 保 接 线 施 工 的 施 工 质 量。<br>2. 调 阅 巡 视 检 查, 要 求 施 工 单 位 在 加 强 时 间 场 地 巡 视 施 工 质 量. 施 工 安 全 与 管 理 办 理, 确 保 调 阅 为 施 工 质 量 及 施 工 安 全. |                 |       |    |           |
| 协调内容或其他    | 3. 要 求 施 工 单 位 合 理 安 排 施 工 进 度, 确 保 按 计 划 目 标 完 成 项 目 合 格 施 工.<br>无                                                                                                                                                |                 |       |    |           |
| 记录人        | 张 小 雄                                                                                                                                                                                                              | 总监签阅            | 刘 工 友 |    |           |