

监 理 日 志

工程名称:

日期	2017年12月20日 星期三	气候	晴	气温	14℃-19℃
监理人员动态: 巡视2人		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 3名工人54人					
施工机械动态:					
施工进度情况	1. 11#仓库附近一二次电基础踏步平台施工。 2. 3#仓库屋面风道管接电施工。 3. 3#、4#天桥下设备柜柜施工。 4. 3#-11#仓库电箱敷设施工。				
检查发现的问题	5. 11#仓库空调制冷机调试。 6. 4#仓库组件接地线安装。 7. 11#-2#仓库顶管施工。 8. 4#仓库屋面组件接地线安装。 9. 4#仓库屋面防雷、检修通道施工。				
处理措施、意见、结果	1. 巡视检查, 督促各基础踏步平台施工, 要求施工单位严格按照设计及规范要求施工, 确保施工质量。 2. 巡视检查, 3#仓库屋面风道管接电施工, 要求施工单位严格按照设计及规范要求施工, 确保施工质量。 3. 巡视检查, 要求总包单位加强现场安全管理。				
协调内容或其他	文明施工管理。				
记录人	刘德辉 张小雄		总监签阅	刘七发	