

监 理 日 志

工程名称:

日期	2017 年 12 月 28 日 星期 四	气候	● 降雨转晴 气温	10℃ - 20℃
监理单位动态:	监理 1 人	材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态:	泥工 5 人			
施工机械动态:				
施工进度情况	1. 两个并网点并网装表, 送电成功, 完成 100%; 2. 场地平整 2. 设备基础场地平整、场地硬化 (3#、5#仓库附近), 完成 80%; 3. 基础拉挂加焊 (1#、3#、5#、11#仓库及走道楼下), 完成 85%;			
检查发现的问题	4. 屋面防雷接地, 3#、11#仓库屋面, 完成 100%; 5. 3#、5#仓库屋面检修通道安装, 完成 80%; 6. 3#、4#仓库屋面线槽安装盖板, 完成 100%; 7. 外线施工, 完成 100%; ● 1. 全程亨站两个并网点与安装、调试、送电、工作, 全程严格按照相关规范要求进行操作, 顺利并网发电。			
处理措施、意见、结果	2. 设备基础拉挂加焊, 要求施工单位严格按照设计规范要求进入施工, 在动火之前, 必须到物业部门办理动火证。 3. 现场巡视检查, 外线施工, 要求施工单位严格按照设计及相关规范, 要求进入施工, 确保施工质量。			
协调内容或其他	4. 3#、5#仓库屋面安装检修通道, 要求施工单位严格按照设计及相关规范要求进入施工。			
记录人	俞传将	总监签阅	刘士发	