

监 理 日 志

工程名称:

日期	2018年01月05日 星期 五	气候	多云	气温	15-20℃
监理单位动态:	监理1人	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	泥工人员5人				
施工机械动态:					
施工进度情况	1. 基础拉柱加焊 (2#仓库附近), 完成 95%; 2. 1#仓库屋面板接地线安装, 完成 100%; 3. 1#仓库屋面防雷接地镀锌扁铁安装, 完成 100%; 4. 2#、11#仓库屋面检修通道安装, 完成 60%; 5. 1#仓库屋面结构安装盖板, 完成 70%; 6. 5#仓库屋面清洗系统安装, 完成 50%;				
检查发现的问题	1. 现场巡视检查, 基础拉柱加焊, 要求泥工单位在动火作业前, 提前向厂区物业部门办理动火证, 并派专人看护, 确保动火作业的安全性。 2. 现场巡视检查, 1#仓库屋面板接地线安装, 要求泥工单位严格按照设计及规范要求施工, 确保施工质量。 3. 现场巡视检查, 2#、11#仓库屋面安装检修通道, 要求泥工单位严格按照设计及规范要求施工。 4. 现场巡视检查, 5#仓库屋面清洗系统安装, 要求泥工单位严格按照设计及规范要求施工。				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他	无				
记录人	张传辉	总监签阅	刘士发		