

监 理 日 志

工程名称:

日期	2018 年 1 月 10 日 星期三	气候	多云	气温	7-16℃
监理人员动态: 监理 1 人 施工方人员动态: 施工 人员 35 人 施工机械动态:			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工进度情况	1. 基础拉柱加焊、刷红白漆, 完成 100%; 2. 5#、6# 仓库屋面防雷接地镀锌扁铁安装, 完成 40%; 3. 1#、11# 仓库屋面检修通道安装, 完成 70%; 4. 1# 仓库屋面电槽盖板安装, 完成 98%;				
检查发现的问题	5. 1#、5# 屋面清洗系统安装, 完成 80%; 6. 屋面垃圾清运, 完成 20%; 7. 筒灯标识牌张贴, 完成 50%; 1. 现场巡视检查, 5#、6# 仓库屋面防雷接地镀锌扁铁安装, 要求施工单位严格按照设计及规范要求施工, 确保施工质量。				
处理措施、意见、结果	2. 现场巡视检查, 1#、11# 仓库屋面检修通道安装, 要求施工单位严格按照设计及规范要求施工, 且要求施工单位在施工现场过程中, 加强安全防护措施, 保证施工安全性。 3. 现场巡视检查, 1#、5# 屋面清洗系统安装, 要求施工单位严格按照设计及规范要求施工。				
协调内容或其他	4. 现场巡视检查, 1# 仓库屋面电槽盖板安装, 要求施工单位严格按照设计及规范要求施工。				
记录人	李伟		总监签阅	刘士发	