

监 理 日 志

工程名称:

日期	2018 年 1 月 13 日 星期六	气候	晴	气温	8-19℃
监理单位动态:	监理 1 人	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	施工 人员 35 人				
施工机械动态:					
施工进度情况	1. 4#、6# 仓库屋面防雷接地镀锌扁铁安装, 完成 80%; 2. 4# 仓库屋面检修通道安装, 完成 90%; 3. 5#、6# 仓库屋面电杆立杆警示标志张贴, 完成 20%; 4. 1#、6# 仓库屋面清洗系统安装, 完成 100%;				
检查发现的问题	5. 7# 屋面监控系统安装, 完成 10%; 6. 11# 仓库屋面气泵安装, 完成 90%; 8. 消防设施标识牌张贴, 完成 50%; 1. 现场巡视检查, 4#、6# 仓库屋面防雷接地镀锌扁铁安装, 要求施工单位严格按照设计及规范要求施工, 确保防雷接地镀锌扁铁安装质量。				
处理措施、意见、结果	2. 现场巡视检查, 4# 仓库屋面检修通道安装, 要求施工单位严格按照设计及规范要求施工, 并要求施工单位尽快将玻璃栏杆安装固定。 3. 现场巡视检查, 1#、6# 仓库屋面清洗系统安装, 要求施工单位严格按照设计及规范要求施工, 确保清洗系统施工质量。				
协调内容或其他	4. 现场巡视检查, 要求总承包单位加强现场安全管理。 5. 陪同建设单位公司验收人员对项目进行验收。				
记录人	王德辉		总监签阅	刘士发	