

监 理 日 志

工程名称:		日期	2018 年 1 月 15 日 星期二	气候	晴	气温	10°-21°
监理人员动态: 监理 1 人 施工方人员动态: 泥工 1 人 25 人 施工机械动态:				材料进场、取样见证、合格情况:			
施工进度情况	1. 3# 仓库屋面防雷接地镀锌扁铁安装, 完成 30%; 2. 4# 仓库屋面检修通道安装, 完成 100%; 3. 3# 仓库屋面雨污水系统水管安装, 完成 30%; 4. 11# 仓库屋面气窗安装, 完成 90%;						
检查发现的问题	1. 现场巡视检查, 3# 仓库屋面防雷接地镀锌扁铁安装, 要求泥工单位严格按照设计及规范要求施工, 确保防雷接地镀锌扁铁安装质量。 2. 现场巡视检查, 4# 仓库屋面检修通道安装, 要求泥工单位严格按照设计及规范要求施工, 确保通道安装与泥工质量。 3. 现场巡视检查, 3# 仓库屋面雨污水系统水管安装, 要求泥工单位严格按照设计及规范要求施工。 4. 现场巡视检查, 要求泥工单位加强对现场安全管理力度, 确保现场安全。 5. 要求泥工单位尽快将未报审的泥工资料进行报审。						
处理措施、意见、结果							
协调内容或其他	无						
记录人	张传辉			总监签阅	刘士发		