

监 理 日 志

工程名称:

日期	2018年1月17日 星期三	气候	晴	气温	16-25℃
监理单位动态:	监理1人		材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态:	施工1人, 25人				
施工机械动态:					
施工进度情况	1. 3#仓库屋面防雷接地镀锌扁铁安装, 完成45%; 2. 3#仓库屋面清洗系统水管安装, 完成50%; 3. 4#仓库屋面检修通道安装; 4. 配电房屋顶预留台位板; 5. 安装视频监控系統。				
检查发现的问题	1. 调场巡视检查, 3#仓库屋面防雷接地镀锌扁铁安装, 要求施工单位严格按照设计及规范要求进场施工, 确保施工质量。 2. 调场巡视检查, 3#仓库屋面清洗系统水管安装, 要求施工单位严格按照设计及规范要求进场施工, 确保施工质量。				
处理措施、意见、结果	3. 调场巡视检查, 4#仓库屋面检修通道安装, 要求施工单位严格按照设计及规范要求进场施工, 确保施工质量。 4. 要求总承包单位加强对现场的安全管理, 确保施工安全。 5. 要求总承包单位尽快完善施工资料, 并及时汇报。				
协调内容或其他	无				
记录人	李传辉		总监签阅	刘士发	