

监 理 日 志

工程名称:

日期	2018年1月18日 星期四	气候		气温	18-27℃
监理单位动态: 监理1人		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 泥工人员25人					
施工机械动态:					
施工进度情况	1. 3#仓库屋面防雷接地镀锌扁铁安装, 完成50%; 2. 3#仓库屋面晴洗系统水管安装, 完成58%; 3. 4#仓库屋面检修通道安装; 4. 清扫屋面上预留孔位; 5. 安装视频监控系统。				
检查发现的问题	1. 现场巡视检查, 3#仓库屋面防雷接地镀锌扁铁安装, 要求泥工单位严格按照设计及规范要求进场施工, 确保施工质量。 2. 现场巡视检查, 3#仓库屋面晴洗系统水管安装, 要求泥工单位严格按照设计及规范要求进场施工, 确保施工质量。				
处理措施、意见、结果	3. 现场巡视检查, 4#仓库屋面检修通道安装, 要求泥工单位严格按照设计及规范要求进场施工, 确保施工质量。 4. 现场巡视检查, 要求总包单位加强对现场安全管理力度, 确保施工安全性。				
协调内容或其他	无				
记录人	熊传祥		总监签阅	刘士发	