

监 理 日 志

工程名称:

日期	2018年1月22日 星期二	气候	晴	气温	15-23℃
----	----------------	----	---	----	--------

监理人员动态: 监理1人

材料进场、取样见证、合格情况:

施工方人员动态: 泥工人员15人

施工机械动态:

施工进度情况

1. 5#、6#仓库二楼梯头切割防雷接地镀锌扁铁,
2. 7#屋面线槽盖板张贴警示性标志, 完成35%;
3. 7#屋面清洗系统安装水管。
4. 4#屋面监控系统安装;

检查发现的问题

5. 7#屋面垃圾清理;
 6. 5#仓库屋面瓦流角改45°斜角。
 7. 屋面及地面设备防晒黄标纸张贴。
1. 现场巡视检查, 5#、6#仓库二楼梯头切割防雷接地扁铁, 要求施工单位提前向丁区物业部门办理好动火证, 并在现场做好安全防护措施。

处理措施、意见、结果

2. 现场巡视检查, 7#屋面清洗系统安装水管, 要求施工单位严格按照设计及规范要求施工, 确保施工质量。
3. 现场巡视检查, 4#屋面监控系统安装要求施工单位严格按照设计及规范要求施工, 确保施工质量。
4. 要求施工单位尽快完善竣工资料的报审工作。

协调内容或其他

无

记录人

熊传辉

总监签阅

刘七发