

监 理 日 志

工程名称:

日期	2017年1月25日 星期四	气候	晴	气温	13-23℃
监理单位动态:	监理人		材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态:	泥工				
施工机械动态:					
施工进度情况	1. 5#、6#仓库二楼梯头切割防雷接地扁铁。 2. 7个屋面上线槽且盖板张贴警示性标识。 3. 7个屋面上清洗系统安装。 4. 屋面上风流箱改线30°倾斜角。 5. 风流箱单独接地。				
检查发现的问题	1. 现场巡视检查, 5#、6#仓库二楼梯头切割防雷接地镀锌扁铁, 要求泥工单位在作业前必须提前向工程物业管理部门办理手续, 并在现场做好安全防护措施。 2. 现场巡视检查, 7个屋面清洗系统				
处理措施、意见、结果	安装水管, 要求泥工单位严格按照设计及规范要求施工, 确保施工质量。 3. 现场巡视检查, 风流箱单独接地, 安装接地线, 要求泥工单位严格按照规范要求施工。 4. 要求泥工单位尽快将未完善的泥工资料进行报审。				
协调内容或其他	无				
记录人	李传辉		总监签阅	刘士华	