

监 理 日 志

工程名称: 佳雪供电站集雨站 10kV 分布式光伏发电项目

日期	2017 年 12 月 20 日 星期 12	气候	多云	气温	-1-10℃
监理人员动态:		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:					
施工机械动态:					
施工进度 部位情况	现场等待供电局验收. 留两人进行消缺收尾工作				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容 或其他	无				
记录人	张贺	总监签阅			