

# 监 理 日 志 ( )

日期: 2017年 10 月 20日

天气: 多云

星期: 五

气温: 17-22℃

工程名称: 阿祥重工 5682.96KW 分布式光伏屋顶发电项目

监 理 工 作 情 况	上房顶巡视刷漆除锈工作, 提醒施工人员佩戴安全帽, 注意采光带, 与总包经理一起上阿祥 A 厂房屋顶查看采光带情况, 提出整改意见。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	浙江绿盈 电力有限 公司	阿祥 C 厂房刷漆除锈完成 70%
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员	张赞	
记 录 人: 张赞	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):	

