

# 监 理 日 志

|                           |                 |                 |     |  |
|---------------------------|-----------------|-----------------|-----|--|
| 工程名称: 无锡隆达 44MW PVCDF     |                 |                 |     |  |
| 日期: 2017 年 11 月 04 日 星期 六 | 气候: 阴有雨         | 气温: 15℃         |     |  |
| 监理人员动态:                   |                 | 材料进场、取样见证、合格情况: |     |  |
| 施工方人员动态: 7人               |                 |                 |     |  |
| 施工机械动态:                   |                 |                 |     |  |
| 施工进度情况<br>施工部位            | 7人组装夹具, 屋面安装夹具. |                 |     |  |
| 检查发现的问题                   | 屋面施工安全通道未及时铺设.  |                 |     |  |
| 处理措施、意见、结果                | 立即处理至达标.        |                 |     |  |
| 协调内容<br>或其他               | 下发通知单01         |                 |     |  |
| 记录人                       | 戚 平             | 总监签阅            | 戚 平 |  |

