

监 理 日 志

工程名称: 无锡隆达 44 MW 炉 (D67)

日期	2017年11月21日 星期三	气候	雨	气温	13℃
监理人员动态:		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 12人					
施工机械动态:					
施工进度情况	4人组装夹具 8人屋面吊装导轨				
检查发现的问题	导轨吊装图不明确设计.				
处理措施、意见、结果	立即明确设计.				
协调内容或其他					
记录人	王平	总监签阅	王平		

