

监 理 日 志

工程名称: 无锡隆达 4.4MW PV (P6)

日期	2017年11月25日 星期六	气候	多云	气温	10℃
监理单位动态:			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: 6+3+1人					
施工机械动态:					
施工进度情况	6人负责夹具导轨材料。 3人拆除不合格箱变基础				
检查发现的问题	不合格箱变基础拆除				
处理措施、意见、结果	正在拆除				
协调内容或其他					
记录人	TS	总监签阅	TS		