

监 理 日 志

工程名称: 石碛路达44MW PV(26)

日期	2017年12月07日 星期四	气候	阴	气温	8℃
监理单位动态:			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: 24人					
施工机械动态:					
施工进度情况 施工部位	窝工, 耗时间, 等待天良号轨箱材料组件进场 简单修补等工作				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果					
协调内容 或其他					
记录人	付平	总监签阅	付平		

