

# 监 理 日 志

工程名称: 无锡路1号 444W PV(1767)

|            |                 |      |                 |    |    |
|------------|-----------------|------|-----------------|----|----|
| 日期         | 2017年12月13日 星期三 | 气候   | 晴天              | 气温 | 32 |
| 监理单位动态:    |                 |      | 材料进场、取样见证、合格情况: |    |    |
| 施工方人员动态:   |                 |      |                 |    |    |
| 施工机械动态:    |                 |      |                 |    |    |
| 施工进度情况     | 修缮施工材料进场.       |      |                 |    |    |
| 检查发现的问题    |                 |      |                 |    |    |
| 处理措施、意见、结果 |                 |      |                 |    |    |
| 协调内容或其他    | 整理项目资料          |      |                 |    |    |
| 记录人        |                 | 总监签阅 |                 |    |    |

