

监 理 日 志

工程名称: 无锡路达44 MW PV (PV)					
日期	2017年12月16日 星期六	气候	多云	气温	3℃
监理人员动态:		材料进场、取样见证、合格情况: 进场 48 吨光伏组件.			
施工方人员动态:					
施工机械动态:					
施工进度情况 施工部位	3人屋面电缆桥架安装 3人铺设光伏线+1人 2人基础设备施工.				
检查发现的问题	电缆桥架安装部分未处理达标, 箱变基础施工改建部分不合理.				
处理措施、意见、结果	立即处理至达标				
协调内容 或其他					
记录人	TA 34	总监签阅	TA 34		

