

监 理 日 志

工程名称: 无锡隆达44MW PV (V6)

日期	2017年12月22日 星期五	气候	多云	气温	6℃
监理人员动态:		材料进场、取样见证、合格情况: 进场4车光伏组件.			
施工方人员动态: 24人					
施工机械动态:					
施工进度情况 施工部位	11+5人铺设电缆. 10人1#车间搬运组件 8人4#车间搬运组件				
检查发现的问题	未按需求合理搭设行走通道				
处理措施、意见、结果	立即处理至达标				
协调内容 或其他					
记录人	戚平	总监签阅	戚平		

