

监 理 日 志

工程名称: 无锡路达44 MW PV (P4)

日期	2017年11月26日 星期二	气候	多云	气温	5℃
监理单位动态:		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 9+16+3+2+3+8人					
施工机械动态:					
施工进度情况 施工部位	8+2人一次二次设备吊装调试, 9+12人屋面吊装组件 4+3人吊装逆变器汇流箱接线				
检查发现的问题	同网公司现场验收 无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容 或其他	通过同网公司现场验收,				
记录人	邱平	总监签阅	邱平		

